MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	BASE / Ø400@hpiqhsiaghsiabbiata, verniciata con pop il0 Tf8 ssiop iestl0 TTj 19008150.0000 TD /F17 6.0000 Tf (/ )400 mm, gcast iron sabndblasted

## LE MATERIE PLASTICHE:

Huizia:
In generale le superfici in materiale plastico vanno pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro in moderazione.

Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico, anche questo può opacizzare le superfici.

perché

## IMETALLI:

Pulizia:
Sia le superfici metalliche in acciaio o alluminio che le superfici verniciate devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua calda; per le macchie più ostinate è possibile diluire in in